



TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert

Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442

34396 Maslak Sarıyer



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 12:42 Bayi no.: 34-01

Rapor No.: TR34-01-113546 Sayfa: 1 / 3

# Temel Ekspertiz



**34-BIA008**

Eksper / imza



**D-Expert**



## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert  
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442  
34396 Maslak Sarıyer




Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 12:42 Bayi no.: 34-01  
Rapor No.: TR34-01-113546 Sayfa: 2 / 3

### Araç Bilgileri

Plaka		Ruhsat Sahibi	
Renk	MAVI	Üretici	Volkswagen
Km	11373	Model	GOLF
Yakıt Cinsi	Dizel	Model Yılı	2019
Şase no		Bir Sonraki Muayene Tarihi	30/05/2022

Yukarıda bilgileri yazılı aracın kontrolü TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Bayi personeli tarafından yapılmış olup kaporta boya kontrolü yapılmıştır.

### Kaporta Kontrolü ( Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B Boyalı B/2 Lokal boya D Değişmiş



## TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

TÜV SÜD D-Expert  
Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 12. Sokak No: 441-442  
34396 Maslak Sarıyer



Aracın Geliş Tarihi / Saati: 13/01/2020 / 12:42 Bayi no.: 34-01  
Rapor No.: TR34-01-113546 Sayfa: 3 / 3

### Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmış

Araç test sürüşü yapılmamış

### Yasal Uyarı

İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.

Aracın motoruna, şanzımanına, yürür aksamına, elektrik ve elektronik donanımına, iç aksamına ait kontroller ve diagnoz cihazı ile yapılan hasar tanı işlemleri bu ekspertiz paketi kapsamına dahil değildir.

Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.

Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.

Satın alınmış olan bu Temel Ekspertiz Paketi yalnızca ilgili aracın kaportada bulunan değişmiş ve boyanmış parça kontrolünü kapsar.

Aracın teslim tarihi ve saati: 13/01/2020 / 12:55

Müşteri Adı/Soyadı:

İmzası: